

Technische Beschreibung

Stuhl 209

Bugholzarmlehnenstuhl, Sitz Rohrgeflecht

Lehne, Armlehnbügel und Verstärkungsreifen:
Rotbuche gedämpft, plastifiziert, über Formen gebogen,
getrocknet bis auf 8 % Holzfeuchte

Lehne: verstärkt und verschraubt mit einem
gebogenen Armlehnbügel

Vorderbock: Rotbuche gebogen wie Lehne

Sitzrahmen: genutet für Flechtgewebe vorn rechts und links
je ein Verstärkungsbacken, an dem die Füße eingeleimt sind

Sitzfläche: Flechtgewebe naturbelassen mit Keder (Peddigrohr)
in die Nut eingeleimt

Oberfläche: Bei Farbgebung: Hydro-Beize

Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94 – 98 gr/m² naß je Lackiervorgang)
Der Test erfolgte nach EN 12720 "Möbel - Bewertung der Beständigkeit
von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten".

Montage: Vorderbock und Lehnfüße sind mit 2 Sechskantschrauben
verschraubt. Verstärkungsreifen und alle anderen Teile sind mit
Linsenkopfkreuzschlitzschrauben verschraubt. Die Stuhlbeine sind
unten mit Gleitnägeln aus Kunststoff versehen.