

D6003



D3012




D7048




D6016



D4011



D7008




D6098



D4017




D1008



D8033



D8010



D2036

Dino

Composition/Složení/Zusammensetzung	100% Polyester	
Weight/Váha/Gewicht	350 g/lm	
Width/Šírka/Breite	140 cm	
Abrasion resistance/Oděruvzdornost/Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	UNI EN ISO 12947/2
Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit	6	UNI EN ISO 105-B02
Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit	4/5	UNI EN ISO 105-X12
Pilling/Žmolkování/Pilling	5	UNI EN ISO 12945/1
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung	EN 1021/1-2 (GB)CRIB 5	

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.




60999




60025




60011




65037




67030




64092




64089



63056




63034




66057




66062



66086



66063




68099



68054



61078



63033


■ Pattern book
Vzorník potahových látek
Bezugsstoffe-Musterbuch

Style


Composition/Složení/Zusammensetzung	100% Polyester	
Weight/Váha/Gewicht	530 g/lm	
Width/Šířka/Breite	150 cm	
Abrasion resistance/Oděruvzdornost/Scheuerfestigkeit	Martindale 120 000 cycle	BS EN ISO 12947-2
Light fasteness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit	5 - 7	BS EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing/Stálobarevnost v oděru/Reibechthei	4 - 5	EN ISO 105x12
Pilling/Žmolkování/Pilling	4 - 5	BS EN ISO 12945-2
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung	Önorm B 3825	EN 1021 1&2

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.


- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.




FA60003




FA60019



FA60078




FA60999




FA61003




FA61060




FA63016



FA64058




FA64089




FA65084




FA66071




FA66075




FA66133



FA67016



FA68035



FA68145

Fame

Composition/Složení/Zusammensetzung	95% Wools of New Zealand / 5% Polyamide		
Weight/Váha/Gewicht	630 g/lm		
Width/Šírka/Breite	140 cm		
Abrasion resistance/Oděruvzdornost/Scheuerfestigkeit	Martindale	200 000 cycles	EN ISO 12947:2
Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit		5 – 7	EN ISO 105-B02
Fastness to rubbing/Stálobarevnost v otěru/Reibechtheit		4 – 5	EN ISO 105×12
Pilling/Žmolkování/Pilling		4	EN ISO 12945-2
Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung	BS EN 1021 1&2 BS 5852 Crib 5		ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.